



Deportivo San Agustín, A.C.

Garza García, Nuevo León, Diciembre 04 de 2007

A quién corresponda:

Por este medio manifestamos que la empresa AST del Norte S.A. de C.V. instaló un equipo Alineador y desincrustador en una tubería galvanizada de 3" con un flujo de 200m³ diarios en nuestras instalaciones que suministran agua caliente para regaderas, baños y jacuzzis, durante un periodo de 40 días para medir su efectividad.


El interés del Deportivo San Agustín de probar el desempeño del equipo, se debe a que se han presentado a lo largo de los últimos años incrustaciones y obstrucciones en las tuberías de agua caliente, resultado de un incremento importante en la dureza del agua y probar la oferta de AST del Norte S.A. de C.V de inhibir e incluso remover las incrustaciones de sarro.

Durante este periodo de prueba se observaron resultados satisfactorios al poder constatar la ausencia de incrustación en secciones de tubería nueva y por otro lado un incremento substancial en descarga de agua con alto contenido de carbonatos de calcio y magnesio que se empezaron a removerse desde la caldera y tuberías de suministro.

El resultado de las desincrustación se aprecio en la presencia de agua turbia y lechosa en jacuzzi, así mismo en regaderas.

Por lo anterior y reconociendo la efectividad del equipo el Consejo decidió retirarlo en este momento por la incomodad que el proceso genera a los usuarios y programar el reemplazo de toda la tubería y reinstalación del equipo para proteger la nueva instalación.

Atentamente


Ing. Francisco Oyuela García
Gerente de Operaciones